



Bei Verwendung von P325-53-03 Motorölkühler entfallen P325-41-04 und P325-41-05 Halter.
If engine cooler P325-53-03 is used the brackets P325-41-04 and P325-41-05 are not to apply.

Bei Fahrzeugen mit Motorölkühler 17 21 2 283 324 (... - 03.2008) sind folgende BMW Teile für die Montage erforderlich:
On vehicles with engine oil cooler 17 21 2 283 324 (... - 03.2008) the following BMW parts are necessary for installation:

- 1x 17 22 2 284 077 Motorölkühlerleitung Vorlauf
- 1x 17 22 2 284 078 Motorölkühlerleitung Rücklauf
- 2x 17 22 2 284 079 O-Ring

Stückliste			
Pos	Anz	ASA_Benennung	ASA_Projektnummer
1	1	Motorölkühler S65	P325-53-07
2	2	Gummipuffer BMW 42343543	Serie
3	3	Schraube	DIN 912 M8x45
4	2	Adapter	P325-53-66
5	2	Schraube	DIN 912 M8x16
6	2	Gewindestift M5x25	DIN 913
7	3	Tülle	Serie
8	3	Buchse	Serie

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen, ohne unsere Erlaubnis, mitgeteilt werden. Diese Konstruktion ist unser Eigentum. ASA Ingenieurbüro GmbH.				Allgemeintoleranz nach DIN 7168-m		Maßstab		1 : 5	Masse		Menge		1			
									Datum	Name		TM Kit BMW M3 E9x Motorölkühler				
								Gezeichnet	29.02.2012	Meisterling						
				Kontrolliert												
				Norm												